


Geolog. Bohrprofil :


Beobachtungsrohr :

OK. Platte

482.31



PVC $\phi 5''$



Gemäss Bericht Dr. L. Wyssling u. Dr. Th. Locher
vom 1.8.1980 Die Grundwasserverhältnisse im
obern Glattal