


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK, Platte

536.96



Gemäss Bericht Dr. L. Wyssling u. Dr. Th. Locher vom
1.8.1980 Die Grundwasserverhältnisse im oberen Glattal