


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK. Platte

386.27



Gemäss Bericht Dr. Von Moos AG vom April 1976
Die Grundwasserverhältnisse im Untern Glattal und
Windlacherfeld.