


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK, Platte

423.64



Gemäss Bericht Dr. A. Von Moos vom März 1973
Untersuchung der Grundwasservorkommen Rüdlingen -
Rafzerfeld-Weiach