



Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK, Platte

535.58



Gemäss Bericht Dr. L. Wyssling u. Dr. Th. Locher vom 1.8.1980 Die Grundwasserverhältnisse im oberen Glattal