


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK, Platte
470.97



Gemäss Bericht Dr. L. Wyssling u. Dr. Th. Locher
vom 1.8.1980 Die Grundwasserverhältnisse im
oberen Glattal