


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK, Platte
410.21



Gemäss Bericht Dr. H. Jäckli vom 9.4.1973
Hauptbahnhof-Sihlfeld, Zürich