


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK, Platte

423.36



Gemäss Bericht Dr. H. Jäckli vom 1.12.1980
Embracher und Freiensteiner Grundwasserstrom