

Geolog. Bohrprofil :

458.45

Beobachtungsrohr :

OK, Platte
459.47

458.45

1.02

Deckschicht

Rutschmaterial
Kies, sandig
siltig

433.60

437.35

21.10 roll

45.12

428.64 GW.-Spiegel v. 20.1.1981

Sihlschotter
Kies, sandig
siltig

420.15

23.00 geschliffen

Moräne
Silt, sandig

409.65

Molasse
Sandstein, Mergel

407.55

Gemäss Bericht Dr. U.P. Büchi vom 30. 6. 1975
Die Grundwasserverhältnisse im Sihltal