


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK. Platte

379.02



**Gemäss Bericht Dr. Von Moos AG
Thurkorrektur vom 14.12.1978**