


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK. Platte

448.88



Gemäss Bericht Dr. René Moser
vom Dez. 1977 Grundwassergebiet
Knönau - Maschwanden