


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK. Platte

367.47



Gemäss Bericht vom Gas- und
Wasserwerk der Stadt Winterthur