


Geolog. Bohrprofil :

Beobachtungsrohr :

OK. Platte

625.97



Gemäss Tösstalbericht vom 8.10.1981

Städtische Werke Winterthur